



原礪大有限公司位置示意圖

場址名稱：原礪大有限公司

場址地址：新北市三重區中興北街180巷4號

公告地號：新北市三重區頂崁段1500地號



原礫大有限公司公告土壤及地下水污染控制場址及劃定土壤污染管制區之示意圖

**原礪大有限公司公告土壤及地下水污染控制場址及劃定土壤及地下水污染
管制區之地號**

項次	縣市鄉鎮別	地段	地號	面積(m^2)
1	新北市三重區	頂坎段	1500	134.83

土壤污染物項目

項次	土壤污染物項目	管制標準 (mg/Kg)	污染物最高濃度 (mg/Kg)	超過管制標準 之倍數
1	鉻	250	76,900	307.6
2	銅	400	518	1.295
3	鉛	2,000	10,100	5.05

地下水污染物項目

項次	地下水污染物項目	管制標準 (mg/L)	污染物最高濃度 (mg/L)	超過管制標準 之倍數
1	鉻	0.5	116	232

針對 102 年 11 月 26 日北環水字第 10223116708 號公告-修正內容對照表

項次	原公告內容	修正後公告內容	說 明
主旨	公告原礪大有限公司所在（位於新北市三重區頂崁段 1500 地號）之土地為土壤污染控制場址，並劃定土壤污染管制區（如附圖）。	修正本局 102 年 11 月 26 日北環水字第 10223116708 號公告原礪大有限公司(三重區頂崁段 1500 地號)之土壤及地下水污染控制場址，並劃定土壤及地下水污染管制區（如附圖）。	主旨變更
公告事項	五 (一)	污染情形：旨揭土地經本局進行查證作業，發現土壤中重金屬最高濃度分別為鉻 42,700 毫克/公斤、銅 1,360 毫克/公斤、鉛 10,100 毫克/公斤及鋅 6,930 毫克/公斤，已超過土壤污染管制標準(土壤污染管制標準分別為：鉻 250 毫克/公斤、銅 400 毫克/公斤、鉛 2,000 毫克/公斤及鋅 2,000 毫克/公斤)。	修正土壤及地下水檢測結果
	六 (二)	-	限制使用地下水
	九	-	修正本公告之依據