

新北市地下水品質監測結果

採樣點名稱	監測井編號	採樣日期	監測項目	監測數值 (mg/L)
樹林工業區	F00057	107. 4. 16	氨氮	1. 74
			氯乙烯	0. 0126
	F00132		氨氮	5. 87
	F00134		氨氮	1. 19
	F00172	107. 4. 17	氨氮	9. 94
	F00201		氨氮	26. 2
			總有機碳	20. 5
	F00202		氨氮	12. 7
			總有機碳	10. 8
	F00203		氨氮	3. 51
	F00164	107. 4. 18	氨氮	20. 9
	F00165		氨氮	1. 88
	F00219		氨氮	0. 38
	F00220		氨氮	1. 14
	F00189	107. 5. 3	氨氮	1. 59
			三氯乙烯	0. 0265
	F00389		氯乙烯	0. 0106
正泰化工	F00287	107. 4. 23	氨氮	1. 91
	F00318	107. 4. 24	氨氮	0. 41
幸邦企業	F00291	107. 5. 2	氯乙烯	0. 0163
五股供油中心	F00126	107. 4. 30	氨氮	0. 44