

附件

新北市 112 年度地下水品質監測結果

採樣點名稱	監測井編號	採樣日期	監測項目	監測數值 (mg/L)
鶯歌橋子頭	F00117	112. 04. 18	氨氮	0. 63
原正泰化工	F00060	112. 09. 07	汞	0. 0162
樹林工業區	F00057	112. 03. 15	氯乙烯	0. 0141
		112. 08. 14	氯乙烯	0. 0167
			順-1, 2-二氯乙烯	0. 354
		112. 09. 08	順-1, 2-二氯乙烯	0. 549
	F00189	112. 04. 25	順-1, 2-二氯乙烯	0. 555
		112. 09. 05	順-1, 2-二氯乙烯	0. 683
	F00566	112. 08. 14	氯乙烯	0. 0196
	F00567	112. 09. 08	順-1, 2-二氯乙烯	0. 505
	F00568	112. 08. 11	氯乙烯	0. 0188
新北市三重區頂 崁段1545地號	F00329	112. 09. 04	銅	6. 79
新北市汐止區 大同路515巷	F00570	112. 10. 20	氨氮	1. 57
	F00571			0. 34